

Hautschutzplan für KFZ-Werkstätten

°Art der Hautbelastung	• Hautschutz vor der Arbeit	•• Hautreinigung nach der Arbeit	••• Hautpflege nach der Arbeit
<p>Mittlere bis starke Verschmutzungen</p> <p>Öle, Fette, Stäube, Bremsstäube, Ruß, Schmierstoffe, sonstige Betriebsflüssigkeiten etc.</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Stark anhaftende Verschmutzungen</p> <p>Diverse Lacke, Harze, Klebstoffe, Dichtungsmassen, etc.</p>	<p>PEVAPERM Hautschutz-Lotion (allgemein anwendbar)</p>	<p>PEVASTAR Handreiniger, pastös</p> <p>PEVALIN SPEZIAL Handreinigungs-Creme oder PEVA PREMIUM Handreiniger, pastös</p>	<p>PEVALIND Hautpflege-Lotion</p>

Anmerkung : auf allen Waschplätzen soll eine rückfettende Hautreinigungslotion zur Verfügung stehen (z.B.: Pevaplus oder Pevasan-Hautreinigungslotion)

Sämtliche Mittel sollten mittels Spendern zur Verfügung gestellt werden.

A-1030 Wien, Hetzgasse 27
Tel.: 01-712 32 97
Fax: 01-715 96 97

e-mail: wurz@aon.at
Internet: www.drwurzer.at

Dr. Wurzer GmbH